

南臺科技大學水質檢驗結果一覽表

採檢日期	樣品編號	採樣地點	不合格項目	檢驗結果
				大腸桿菌群 (CFU/100mL)
104.10.15	1041015DW-1	T0102旁(靠男廁)	—	<1
104.10.15	1041015DW-2	T0105旁(靠女廁)	—	<1
104.10.15	1041015DW-3	T0111前	—	<1
104.10.15	1041015DW-4	T0202旁(靠男廁)	—	<1
104.10.15	1041015DW-5	T0205旁(靠女廁)	—	<1
104.10.15	1041015DW-6	T0314旁(靠男廁)	—	<1
104.10.15	1041015DW-8	T0306前(靠西南面)	—	<1
104.10.15	1041015DW-9	T0409 旁(靠男廁)	—	<1
104.10.15	1041015DW-10	T0402 旁(靠女廁)	—	<1
104.10.15	1041015DW-11	T0001前	—	<1
104.10.15	1041015DW-12	T0406前	—	<1
104.10.15	1041015DW-13	T0510旁(靠男廁)	—	<1
104.10.15	1041015DW-14	5F樓梯間(靠女廁)	—	<1
104.10.15	1041015DW-16	6F樓間(靠女廁)	—	<1
104.10.15	1041015DW-17	T0713旁(靠男廁)	—	<1

檢驗室主管： 廖聖輝

南臺科技大學水質檢驗結果一覽表

採檢日期	樣品編號	採樣地點	不合格項目	檢驗結果
				大腸桿菌群 (CFU/100mL)
104.10.15	1041015DW-18	7F樓梯間(靠女廁)	—	<1
104.10.15	1041015DW-20	8F樓梯間(靠女廁)	—	<1
104.10.15	1041015DW-21	9F(靠男廁)	—	<1
104.10.15	1041015DW-22	9F樓梯間(靠女廁)	—	<1
104.10.15	1041015DW-23	10F(靠男廁)	—	<1
104.10.15	1041015DW-24	10F樓梯間(靠女廁)	—	<1
104.10.15	1041015DW-25	11F(靠男廁)	—	<1
104.10.15	1041015DW-26	11F樓梯間(靠女廁)	—	<1
104.10.15	1041015DW-27	12F(靠男廁)	—	<1
104.10.15	1041015DW-28	12F樓梯間(靠女廁)	—	<1
104.10.15	1041015DW-29	6F調酒教室	—	<1
104.10.15	1041015DW-30	6F調酒教室	—	<1
104.10.15	1041015DW-31	餐廳2F	—	<1
104.10.15	1041015DW-32	第二宿舍1F	—	<1
104.10.15	1041015DW-33	第二宿舍2F	—	<1

檢驗室主管：吳聖明


南臺科技大學水質檢驗結果一覽表

採檢日期	樣品編號	採樣地點	不合格項目	檢驗結果
				大腸桿菌群 (CFU/100mL)
104.10.15	1041015DW-34	第二宿舍3F	—	<1
104.10.15	1041015DW-35	環安衛	—	<1
104.10.15	1041015DW-36	第一宿舍地下室	—	<1
104.10.15	1041015DW-37	第一宿舍1樓玄關(H1-2)	—	<1
104.10.15	1041015DW-38	第一宿舍1樓玄關(H1-3)	—	<1
104.10.15	1041015DW-39	第一宿舍2樓玄關(H1-4)	—	<1
104.10.15	1041015DW-40	第一宿舍2樓玄關(H1-5)	—	<1
104.10.15	1041015DW-41	第一宿舍3樓玄關(H1-6)	—	<1
104.10.15	1041015DW-42	第一宿舍3樓玄關(H1-7)	—	<1
104.10.15	1041015DW-43	第一宿舍4樓玄關(H1-9)	—	<1
104.10.15	1041015DW-44	第一宿舍4樓玄關(H1-10)	—	<1
104.10.15	1041015DW-45	第一宿舍5樓玄關(H1-11)	—	<1
104.10.15	1041015DW-46	第一宿舍5樓玄關(H1-12)	—	<1
104.10.15	1041015DW-47	F棟綜合教育館2樓中間	—	<1
104.10.15	1041015DW-48	F棟綜合教育館-機械工廠	—	<1

檢驗室主管：廖正傑

南臺科技大學水質檢驗結果一覽表

採檢日期	樣品編號	採樣地點	不合格項目	檢驗結果
				大腸桿菌群 (CFU/100mL)
104.10.15	1041015DW-49	第六宿舍-幼稚園	—	<1
104.10.15	1041015DW-50	第六宿舍-餐廳B1	—	<1
以下空白				

檢驗室主管： 

南臺科技大學水質檢驗結果一覽表

採檢日期	樣品編號	採樣地點	不合格項目	檢驗結果
				大腸桿菌群 (CFU/100mL)
104.10.23	1041023DW-1	T0811旁(靠男廁)	—	<1
104.10.23	1041023DW-2	T0610旁(靠男廁)	—	<1
104.10.23	1041023DW-3	T0303旁(靠女廁)	—	<1
以下空白				

檢驗室主管： 吳建強