

## 清水農地 灰渣堆積1公尺 (2012-4-27)

### 環局採樣化驗 追查來源

〔記者歐素美／清水報導〕清水區鰲峰山楊厝里番仔城路一處農地，疑利用焚化爐底渣整地，市議員楊典忠獲報昨天會同環保局會勘採樣化驗，環保團體痛批政府未善盡監督職責，導致農地遭到污染，應依法全部清除；環保局表示，將化驗追查來源，同時移送農地主管機關辦理。

楊典忠表示，楊厝段一二一三號農地面積超過兩千平方公尺，最近堆積一公尺高的灰渣，旁邊並有未經處理的建築廢棄物，經查詢環保局網路申報系統，地主並未依規定登錄，顯示環保署「焚化底渣再利用品質保證與查核系統」完全失效，農地農用政策未落實，環保局及農業局查緝違法傾倒底渣工作應再加強。

台南社區大學教師晁瑞光及台灣生態學會人員昨指出，焚化爐底渣倒在農地，不僅造成農地污染，並流進附近灌溉溝，污染水源，由於焚化爐底渣常含有戴奧辛，近年來廣泛鋪設在農路或農舍中，台灣可能處處出現危險農村，造成糧食危機，而且造成重金屬污染，令人憂心。

環保局昨也派員到場採樣化驗，稽查大隊技正許俊清表示，現場土壤含有玻璃、瓷片及磚塊，初步目測研判應為經過粉碎處理的建築混合土，將化驗土壤是不是含有有毒物質，並追查來源，依廢棄物清理法開罰，並將了解地主用途，若該地為農地，將移送農地主管機關處理。



清水區楊厝里農地上堆置疑似焚化爐灰渣高達一公尺，市議員楊典忠採土要求環保局化驗追查來源。（記者歐素美攝）